

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA- REKAWICE OCHRONNE, Nr. artykułu FAE 814 (instrukcja oryginalna)



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika.

Rękawice **FAE 814**- dalej „ubranie” lub „odzież ochronna” jest wyprodukowana zgodnie z normą, EN ISO 21420:2020, EN 388:2019 EN407:2020, EN12477:2001+A1:2005 oraz Rozporządzeniem 2016/425. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej Kat II i chronią dłonie przed zagrożeniami, których skutki są powierzchowne.(drobne skaleczenia otarcia). Adres strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE: www.levelsc.pl

Rękawice nie są odporne na wnikanie wody.

Rękawice nie powinny mieć kontaktu z ogniem.

Rękawice są produkowane w rozmiarze 9,10,11. Rozmiar rękawic powinien być zawsze dopasowany do dłoni użytkownika. Powinny być noszone podczas wykonywania prac, gdzie występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia dłoni o powierzchniowych skutkach. W przypadku uszkodzenia rękawic należy przerwać pracę i wymienić je na nowe.

Rękawice chronią tylko te części ciała które chronią.

UWAGA: Podane poziomy ochrony dotyczą tylko części dłoniowej rękawicy. Ważne są dla rękawic nowych, nie pranych i nie naprawianych. Wymieniony poziom ochrony bazuje na teście wykonanym zgodnie z definicjami zawartymi w normatywach na rękawicach nowych.

Zgodnie z normą EN 388:2019, dla różnych zagrożeń spełnione są warunki:

-odporność na ścieranie- poziom -4 -odporność na przecięcie-poziom-2

-odporność na rozdarcia- poziom -4 -odporność na przekłucie-poziom -4

-odporność na przecięcie-ISO 13997(A-F)- poziom x

Oznaczenie „X” –dana pozycja nie została przetestowana



EN 388
4 2 4 4 X



EN 407
4 2 3 X 4 X

EN 12477
Type A

Zgodnie z normą EN ISO 21420 spełnione są warunki:

-zręczność- poziom skuteczności 3

3,5<PH<9,5

Zgodnie z normą EN407:2020, dla różnych zagrożeń spełnione są warunki:

-palność- poziom -4

-rezystencja cieplna-poziom-2

- ciepło konwekcyjne- poziom -3

-ciepło promieniowania- X

odporność na plamy stopionego metalu-poziom -4

- grube odpryski-X

Oznaczenie „X” –dana pozycja nie została przetestowana

UWAGA! Rękawice nie powinny być noszone jeżeli istnieje ryzyko wplątania w ruchome części maszyn.

Czynniki zmniejszające skuteczność ochrony to:

a)Przebieganie wody, b) działanie ognia lub gorących powierzchni, c) rozpuszczalniki, d) środki żrące, e) starzenie się materiału f) wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

Materiały użyte do produkcji:

Szwy wykonane nićmi KEVLAR

część dłoniowa	skóra bydlęca,
część grzbietowa	skóra bydlęca,
mankiet	skóra bydlęca,

Użyte do produkcji materiały nie wywołują na ogół podrażnień ani reakcji alergicznych. Mogą jednakże występować indywidualne przypadki takich reakcji. W takim przypadku należy zaprzestać użytkowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Przed każdym użyciem sprawdzić stopień zużycia rękawic. Produkt jest przydatny do użycia nie dłużej niż do momentu stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych. Po zakończeniu okresu użytkowania rękawice należy zutylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, przetarć, pęknięć, dziur, rozrwaniania, rękawice tracą przydatność do użycia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1.		Nie prać
2.		Nie chlorować
3.		Nie suszyć w suszarce bębnowej
4.		Nie prasować
5.		Nie czyścić chemicznie

Do czyszczenia rękawic nie używać materiałów ściernych, drapiących lub żrących .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Długotrwałe pozostawianie wilgoci i/lub wysokiej temperaturze (słońce) wpływa na zmianę właściwości produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Przechowywać w miejscach suchych, wentylowanych chronić przed słońcem i wysoką temperaturą. Transportować w opakowaniu foliowym,.

Oznaczenie rękawic: znak zgodności CE, nr artykułu, rozmiar, rok produkcji, piktogram i stopnie odporności na zagrożenia mechaniczne, piktogram „ Czytaj instrukcję”, piktogramy dotyczące sposobu czyszczenia i konserwacji.

Wyprodukowano dla: LEVEL-SC sp.z o.o.sp.k., ul.Józefa Chełmońskiego 8/222,02-495 Warszawa
W procesie oceny zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana 2474, Mirta-Kontrol d.o.o.Gradiška 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska